

Reduzierung der Krankenstände durch diverse Maßnahmen

Durch den demografischen Wandel und älter werdende Belegschaft, erhöht sich auch die Krankendauer der Mitarbeiter. Wie zum Beispiel aus dem BKK-Gesundheitsreport hervorgeht, sind ältere Mitarbeiter meist seltener krank, jedoch fallen diese im Krankheitsfall länger aus. Um den hohen Krankenständen entgegenzuwirken gibt es verschiedene Maßnahmen, von denen einige auch bei der Albert Hoffmann GmbH angewendet wurden.

Ausfallkostenrechner	
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	200
Aktueller Krankenstand im Unternehmen in Prozent	10
Berechnung der Ausfallkosten bei diesem Krankenstand:	
Branche	Verarbeitendes Gewerbe
Arbeitskosten je Stunde in Euro	38,00
Gesamtausfallkosten bei einem 8-Stunden-Tag	304,00
AU-Tage gesamt	7.300
Ausfallkosten gesamt	2.219.200,00 €
Neuer Krankenstand soll um wieviel Prozentpunkte geringer sein? Aktuell: 9,00	1
Ausfallkosten nach Reduzierung des Krankenstandes	1.997.280,00 €
Einsparsumme	221.920,00 €


Analyse der Krankenstände:

Zuerst werden die Krankenstände analysiert und mit dem branchenüblichen Schnitt verglichen. Mittels eines Ausfallkostenrechners kann die jährliche Summe der dadurch entstehenden Kosten für das Unternehmen dargestellt werden. So kann beispielsweise in einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, pro Prozentpunkt um die die Krankenquote sinkt, gute 200.000 € eingespart werden. Diese, bzw. Teil dieser Summe könnte auch in die Prävention investiert werden.

Analyse der Arbeitsplatzbedingungen:

Da arbeitsbedingte Belastungen Einfluss auf die Höhe der Krankenstände nehmen können, sollte die Gefährdungsbeurteilungen ganzheitlich und aktuell sein. So können frühzeitig Belastungen erkannt und reduziert werden.

Beispiele Lösungsansätze in der Formerei:



Arbeitsplatzrotation

Die Belastungen an den Arbeitsplätzen in der Handformerei gestalten sich sehr unterschiedlich. Durch eine breite Qualifizierung zum Belastungswechsel, können die Mitarbeiter flexibel an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

Umgestaltung der Arbeitsplätze

In der Maschinenformerei kann durch kleine technische Veränderungen die Belastung reduziert werden.

- So können beispielsweise Kisten, in denen sich Materialien befinden, welche die Mitarbeiter sehr häufig benötigen auf ein Podest gestellt werden, um häufiges Bücken zu vermeiden.
- Auch kann eine Erhöhung der Rollenbahnen eine Entlastung der Lendenwirbelsäule bedeuten.

